


PRESTATIEVERKLARING		
Nr. 0101/054		Herz. 3
Productidentificatiecode	Plat product van roestvast staal X6CrNiMoTi17-12-2 1,4571 koudgewalst, volgens EN 10088-4.	
Identificatie	Volgens de informatie vermeld op het ID-label met streepjescode en/of bundelnummer en in het keuringscertificaat.	
Beoogd gebruik van het bouwproduct	Plat product van roestvast staal voor gebruik in de bouw.	
Fabrikant (maatschappelijke zetel)	Marcegaglia Specialties Via Bresciani, 16 – 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) – Italië	
Productie-installatie	Gazoldo Degli Ippoliti Via Bresciani, 16 – 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) – Italië	
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct	2+	
Naam en ID-nummer van de aangemelde instantie	RINA Services S.p.A. – Via Corsica, 12 – 16128 Genua - Italië 0474	
Certificaten van overeenstemming voor de controle van de productie van de productievestiging zijn uitgegeven voor de volgende elementen: <ul style="list-style-type: none"> • Initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek. • Bewaking, evaluatie en regelmatige audits van de productiecontrole in de fabriek. 		
AANGEGEVEN PRESTATIES		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde specificatie
Toleranties op de afmetingen	EN9445-2:2009	-
Rek	EN10088-4	EN10088-4
Treksterkte		
Rekgrens 0,2%		
Kerfslagwaarde		
Lasbaarheid (chemische analyse)		
Duurzaamheid (chemische analyse)		
Weerstand tegen brosse breuk (zie Kerfslagwaarde)		
Koudvervorming (zie Rek)		
De prestaties van het hierboven genoemde product zijn conform de reeks aangegeven prestaties. Deze verantwoordelijkheidsverklaring wordt verstrekt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.		
Getekend voor en namens Marcegaglia Specialties <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>		
Dall'Acqua Stefano Fabrieksmanager Gazoldo D.I.		Gazoldo D.I. 21/10/2022
Deze prestatieverklaring is alleen geldig in aanwezigheid van het identificatielabel en leveringsdocument van het product of van het inspectiecertificaat dat na levering is afgegeven		