

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO		
N.°	0101/100 Rev. 3	
Código de identificação do produto	Produto plano em barras de aço inoxidável X2CrNi18-9 1.4307 Laminado a quente, conforme a norma EN10088-4.	
Identificação	Como indicado na etiqueta de identificação com código de barras e/ou número de lote e no certificado de inspeção.	
Utilização prevista do produto de construção	Produto plano em aço inoxidável para utilização na construção.	
Fabricante (sede social)	Marcegaglia Specialties Via Bresciani, 16 – 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) – Itália	
Unidade de produção	Gazoldo Degli Ippoliti Via Bresciani, 16 – 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN) – Itália	
Sistema de avaliação e verificação da constância do desempenho do produto de construção	2+	
Organismo notificado e número de acreditação	RINA Services S.p.A. – Via Corsica, 12 – 16128 Génova - Itália 0474	

Emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção da fábrica, apoiando-se nos seguintes elementos:

- Inspeção inicial da unidade de produção e do controlo de produção da fábrica.
- Monitorização, avaliação e verificação contínuas do controlo de produção da fábrica

DESEMPENHO DECLARADO

Características essenciais	Desempenho	Norma harmonizada
Tolerâncias dimensionais	EN9444-2:2009	-
Alongamento		EN10088-4
Resistência à tração		
Alta resistência de 0,2%		
Resiliência	EN10000 4	
Soldabilidade (Análise química)	EN10088-4	
Durabilidade (Análise química)		
Resistência à fratura frágil (Ver Resiliência)	
Formabilidade a frio (Ver Alongamento)		

O desempenho do produto em epígrafe corresponde ao conjunto de desempenho declarado. Esta declaração de responsabilidade é emitida, consoante ao Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

em nome e por conto da Marcegaglia Specialties

Dall'Acqua Stefano

Diretor da Unidade de Gazoldo D.I.

Gazoldo D.I. 21/10/2022

Esta declaração de desempenho é válida se for acompanhada da etiqueta de identificação do produto e do documento que acompanha a mercadoria, ou do certificado de inspeção emitido após a expedição.